

# Události

V seznamu této agendy se zobrazují data z připojeného hardware tj. terminálů, kontrolérů, modulů a snímačů. Kromě průchodů chodí diagnostické události, informace o zapnutí a vypnutí zařízení, apod.

Záznamy je možné pouze prohlížet. Nelze vytvářet nové, editovat je, ani mazat.

Události


Sem přetáhněte záhlaví sloupce, podle kterého chcete seskupovat

HW struktura	Zóna	Událost	Adresový bod	Komunikační linka	Správce...	Identifikátor	Držitel	Hlášení ...	Kód události	Směr	Čas události
Administrativa	Turnov	Průchod	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000009097...	Jaromí...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 10:15:30
Logistika	Turnov	Průchod	KSC 05 it+logi...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000000296...	Jiří Čapek	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 10:11:38
Obchod		Ztráta komunikace se za...	KSC 03 proj+o...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG			Výchozí	1		27.01.2011 10:01:11
2.NP Montáž		Ztráta komunikace se za...	2.NP Montáž2...	ETH 192.168.100.49 :14001	EFG			Výchozí	1		27.01.2011 10:01:09
Administrativa		Tlačítko	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG			Výchozí	39		27.01.2011 09:56:17
Administrativa	Turnov	Průchod	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000006650...	Lubomí...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 09:52:36
Administrativa	Turnov	Průchod	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000016575...	Dagma...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 09:52:21
Technické odd.	Turnov	Průchod	KSC 04 řed+tech	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000009097...	Jaromí...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 09:35:50
Administrativa		Tlačítko	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG			Výchozí	39		27.01.2011 09:25:59
Logistika	Turnov	Průchod	KSC 05 it+logi...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000015423...	Františ...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 09:23:42
HW konstrukce	Turnov	Průchod	KSC 02 adm+k...	PETH/485 192.168.100.45...	EFG	0000015423...	Františ...	Výchozí	67	Příchod	27.01.2011 09:23:35

Detail konkrétního záznamu vypadá např. takto:

Základní údaje			
HW struktura:	Docházka Odchod	Adresový bod:	AXT Odchod
Komunikační linka:	ETH 192.168.1.1 :80	Správce zařízení:	pnsnt97
Držitel:	Pluhař Pavel	Identifikátor:	0001954737355
Hlášení na terminály:	Výchozí	Kód události:	67
Směr:	Příchod	Čas události:	30.12.2011 08:41:31
Zóna:	Areál	Událost:	Průchod

Fotografie


**Pozn.:** Fotografie jsou zobrazovány pouze u událostí typu průchod ze zařízení, která pořizování fotografií umožňují (terminály AXT) a jsou-li správně nakonfigurována (v detailu agendy [Adresové body](#) v sekci Vlastnosti u Snímače 1 parametr Způsob pořizování fotografií).

Základní údaje

**Název:** AXT odchod **Komunikační linka:** ETH 192.168.1.1 ▾ ...

Vlastnosti:

Název	Hodnota
☐ Přepínání směru průchodů	<input checked="" type="checkbox"/>
Mód přepínání směrů	
Nutnost zvolit směr (akci)	<input type="checkbox"/>
Automatické dveře / závora	<input type="checkbox"/>
Podmíněné karty	<input type="checkbox"/>
Snímač otisků	<input type="checkbox"/>
Způsob pořizování fotografií	Vždy ▾
Spořič obrazovky	<input type="checkbox"/>
Snímač 2	<input type="checkbox"/>
☐ Vlastnosti vstupů	
Dvojitě vyvážené vstupy BUTT	<input type="checkbox"/>

Poznámka:

**Obecná témata:**

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)